アキラックスニュース
発行／有限会社アキラックス
TEL 076-268-4188　FAX 076-268-4253
〒920-0356 石川県金沢市専光寺町カ44番地2
HP http://www.akirax.co.jp

Akirax news 2022 12

技術情報

７７Ｇｚレーダーセンサー搭載車両のバンパー補修について　レクサス新型RXに採用

（写真はLEXUS HPより）

2022年11月より予約受付開始されるLEXUS新型ＲＸに、従来の周波数 24GHz(ギガヘルツ)に代わり、周辺検知性能向上のため新たに**「77GHz」**を用いたブラインドスポットモニター及び前側方レーダーセンサーが採用されることになりました。

77GHzレーダーはバンパーを透過する際に塗膜の膜厚や顔料等(特にアルミ顔料)の影響を受けやすい性質があります。
正常に透過しない場合、システムが正しく作動しない可能性があります。
そのため従来同様、**補修時にはカーメーカーが発行しているボデー修理書にて必ず補修手順・注意点を確認してから行う必要があります**。またボデー修理書には、電波透過性能を確認できている塗色配合で塗装仕様書記載の塗装回数で塗装することが明記されていますのでご注意ください

□　補修前に確認しましょう！

〇ブラインドスポットモニターの搭載有無を確認する
〇ブラインドスポットモニターが搭載されている場合は、カーメーカー発行のボデー修理書を確認する
〇レーダーの周波数が77GHzの場合は、電波透過性能を確認している塗色配合を確認する。
　また使用する塗料ブランドの塗装仕様書にて標準塗装回数を確認する

□　調色・塗装時の注意点！

〇塗色配合は、**必ず電波透過性能を確認している配合**を使用してください。
〇配合以外の調色はできません。**上記の配合通り**に計量してください。
〇塗装仕様書記載の**「標準塗装回数」を厳守**してください。

□　77GHzレーダー搭載車採用色　新型ＲＸ　計11色（2022年11月17日時点）

083　085　1J7　1L1　1L2　223　3R1　4Y5　6X4　8X1　8X5

配合.ＪＰでは、上記の対応策として新たにカーメーカー選択欄に「トヨタ（77GHz対応）を追加しましたので、対象塗色データーはこちらを選択してください。



また、各種塗料の塗装仕様書はこちらの「製品一覧」タグから選択できますのであわせてこちらもご確認ください　→